



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Ukmergės pl</u> (Gatvė)		Nr. (<u>5</u>) <u>71a</u> <u>89-B-8</u> (Planšeto nomenklatura)		KORTELE	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) 		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 					
Vertikalinis Horizontalinis 							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		174,68	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2000	3,23	171,45	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 3,25	171,43	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,25	171,43	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/613</u> ...
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. J. Čibulskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>96</u> m. <u>11</u> mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)	