

KF

Šulinio

Nr. (1) 73a

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės pl

89-B-8

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimai)

PRIEŠIA PREŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173,40	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,66	170,74	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2,87	170,53
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,87	170,53
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/6853...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1996 m. 11 mėn. d.					(Irenginio tyrimo data)