

77

ITI Nr. 87

KF

Sulinio

Nr. (2) 75

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės pl

89-B-8

(Miestas)



(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų vienetai)

PRIEŠIA PREŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		174,67	(Medžiaga, kiekis)
Zemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	3,76	170,91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	3,82	170,85
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3,82	170,85
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 89-B-8/153..
						Sudarė J. G. G. (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1946 m. mėn. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)