

Fekalinė
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)




K. Suliny
(Inginio pavadinimas)
Ukmergės
(Gatvė)

Nr. (3) 8 KORTELE
89-B-8
(Planšetų nomenklatura)

SULINIO PIUOVI (Maitinimo dujų)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kel.	650		172.47	
Žemė			0.00	172.47	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.62	169.55	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	200	Viršus 276 Apačia 169.41	AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS „TOPOGEODEZIJA“ Objekto Nr. 01-3/6644
	Nr. 2	plast	200	Viršus 276 Apačia 169.41	
	Nr. 3	plast	110	Viršus 262 Apačia 169.55	
	Nr. 4	plast	110	Viršus 262 Apačia 169.55	
	Nr. 5	plast	110	Viršus 262 Apačia 169.55	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrinė (parašas) (pavardė)
					1998 m. 12 mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)