



20

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>K. Markso</u> (Gatvė)	Nr. <u>(90), 217</u> KORTELE <u>89-B-9</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		172,49	Ar yra vandens?
Žemė				0	172,49	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	3,21	169,28	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,40	169,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,40	169,09	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-313524</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1971 m. mėn. 06 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)