ITI Nr. 91[d]

KF	šulinio	Nr. (105) 231 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Medenos	89-B-9
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			171,70
Žemė				0		171,70
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	3,51		168,19
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus		
				Apačia	3,79	167,91
	Nr. 2	PE	225	Viršus		
				Apačia	3,82	167,88
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia	2,70	169,00
	Nr. 3a	ket.	100	Viršus		
				Apačia	3,60	168,10
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... 9 .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastaba 2011.09.22 .....
J.T.T. Krukovski

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3524

Sudarė (parašas) Černiauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1978 m. 06 mėn. 30 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84