

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) **103** KORTELĖ

89-C-12

75/33-0354

Vilnius

(Miestas)

Taikos

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



X 6065623.94
Y 578413.98



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 8 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176.98	
Zemė			0	176.98	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1000	3.12	173.86	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.2	PE	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	Ket.	100	Viršus	Objekto Nr. 36197
				Apačia	
	Nr.3a	Ket.	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <i>[signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2014-12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	