



bagampabag kameros Nr. () 110 KORTELE
 (Komunikacija) (Ingininio pavadinimas)
bugbhor Stankos 89-0-12
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	ket.	650		177.31	1090 (Kilg)
Žemė					(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dūgnas	bet.	1.80 1.50	207	175.24	Ar yra dujų?
Vamzdžiai	Nr. 1	200	Viršus Apačia	175.94	Pastabos
	Nr. 2	50	Viršus Apačia	175.96	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3-3-9-9..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1985 m. ... mėn. ... d.
					(Ingininio tyrinėjimo data)