

g. k. a. n. u. z. a. n. i. s (Komunikacija) Nr. (42) 193 KORTELE
Šilutė m. l. o. c. (Miestas) Šilutė k. o. c. (Gatvė) 89-C-12
 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	žyn	0.65		182.61	Ar yra vandens?
Žemė	dcep		0	182.61	Ar yra dujų?
Sienos	selu				Pastabos
Dugnas	selu	1.00	4.80	177.81	
Vamzčiai	Nr. 1	kep	150	Viršus Apačia 4.03	178.58
	Nr. 2	cm	150	Viršus Apačia 4.92	177.69
	Nr. 3	kep	150	Viršus Apačia 4.94	177.67
	Nr. 4	kep	150	Viršus Apačia 4.92	177.69
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01.3.2.9.49</u>
Sudarė					<u>B. J. K.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>...</u> (parašas) (pavardė)
197.7 m. ... 21 ... mėn. ... d.					(Irenginio tyrinėjimo data)