

<u>Fekalinė</u>		<u>kanalizacija</u>		Nr. (<u>29</u>) <u>131</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Buivydžių</u>		<u>89-C-14</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

2 ⊕ 1 $\begin{matrix} x = 26127.49 \\ y = 24448.57 \end{matrix}$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketinis	0.65		171.86	
Žemė		gr.		0.00	171.86	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	100	4.94	166.92	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus Apačia 523	166.63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 91-3/2985 Sudarė <u>K. Petušas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. 11. mėn. 25 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia 523	166.63	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		