

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kanal.</u> (Inginio pavažinimas) <u>Justiniškų Smv.</u> (Gatvė)	Nr. <u>(41) 212</u> KORTELE <u>89-0-14</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 	Horizontalinis 	 $\frac{x = 2607.40}{y = 24278.75}$			
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>6 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>kelni</u>	<u>0.65</u>	<u>0.00</u>	<u>166.64</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr.</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>166.64</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>166.64</u>	Pastabos
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>5.00</u>	<u>161.64</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus <u>5.60</u>	<u>161.04</u>
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus <u>5.60</u>	<u>161.04</u>
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>81.3/24.95</u> Sudarė <u>Prof. Petras</u> Patikrino <u>Prof. Petras</u> 1983 m. <u>03</u> mėn. <u>23</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)