

<u>Fekalinė</u>		<u>kam. sul</u>		Nr. (<u>29</u>) <u>22</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>pastatui 3m r.</u>		<u>89-6-14</u>	
<u>N. Liusis</u>		(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 26240.90$
 $y = 24373.71$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>12 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>168.13</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>168.13</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>2.00</u>	<u>6.49</u>	<u>161.61</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>6.49</u> <u>161.61</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/2485</u> Sudarė <u>K. R. K. P. P. P.</u> Patikrino <u>M. M. M.</u> 19 <u>89</u> m. <u>03</u> mėn. <u>3</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>6.49</u> <u>161.61</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		