

F. Kanalizacija

Šulinio

Nr. (47) 247

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Taikos

89-C-14

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matmens duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172.66	Ar yra vandens?
Žemė			0		Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3,33	169.33	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3,50	169.16
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,53	169.13
	Nr. 3	pl.	100	Viršus Apačia 1,77	170.89
	Nr. 3 ^a	pl.	100	Viršus Apačia 3,30	169.36
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/3472..
					Sudarė <i>[Signature]</i> Nisockas (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1986 m. ... 09 ... mėn. 18 d. (Inginio tyrinėjimo data)