

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>V. Truinis</u> (Miestas)	<u>Kanal. sul.</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Bėgvydžių</u> (Gatvė)	Nr. (<u>50</u>) <u>181</u> KORTELE <u>89-C-15</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>yra</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>kelin.</u>	<u>0.65</u>		<u>175.09</u>		
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>175.09</u>	Ar yra vandens?	
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.92</u>	<u>173.17</u>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	<u>3.08</u>	<u>172.01</u>	
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. <u>01-312985</u>
			Apačia			Sudarė <u>K. Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4			Viršus		
		Apačia			Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 5			Viršus			
		Apačia			19 <u>82</u> m. <u>11</u> mėn. <u>25</u> d.	
Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
		Apačia				