

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 81 KORTELE
89-C-15

Vilnius
(Miestas)


Rygos
(Gatvė)

75/33-0374
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			176.39	Ar yra vandens _____
Žemė		Cementas		0.00		176.39	Ar yra dujų _____
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6065427.87; Y = 578341.66
Dugnas		Gruntas					_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Plien.	100	Viršus	1.62	174.77	UAB "Krianta"
				Apačia	1.72	174.67	
	Nr. 2	Plien.	100	Viršus	1.62	174.77	
				Apačia	1.72	174.67	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
Objekto nr. _____							
Sudarė  A. Tokarevas							
Patikrino _____							
2011 m. spalio 10 d. (įrenginio tyrinėjimo data)							