

Vandentiekio kameros Nr. () 167 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius Rygos 89-C-16

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys dugliu m)

(0) A B (10)

Vertikalinis

(3.50) 1 2 3 (3.63) 4 (3.90) (10)

Horizontalinis

(2.00) 1 2 A B 3 (10.58) 4 (1.55) (2.00) (10)

(14.25) (10) (10) (10) (18.42) (16.06) (16.66) (17.95) (16.84) (24.20) (23.04)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5. ir 6. lapai (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		$H = 181.72$	Ar yra vandens?	
Žemė			0.0	181.72	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastaba	
Dūgnas	bet.	200×200	3.90	177.82	$H = 181.72$	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 3.50 Apačia 178.22	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3/4R-2</u>	
	Nr. 2	pl	200	Viršus 3.50 Apačia 178.22		
	Nr. 3	pl	100	Viršus 3.63 Apačia 178.09		
	Nr. 4	pl	100	Viršus 3.63 Apačia 178.09		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>89</u> m. ... <u>12</u> mėn. <u>3</u> d.						
(Įrenginio tyrimo data)						