

6090906.
(Komunikacija)
bu mae
(Miestas)

kameros
(Irenginio pavadinimas)
Detektoriaus
(Gatvė)

Nr. (22) **92** **KORTELE**
89-C-16
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIUVIAI (Maitinys duoti m)
(1.00)
(2.00)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

(8.20) (12.8) (1.85) (1.85) (1.85)

(14.00) 7.53 21.30 15.74 16 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dengtis	ket.	650		183.20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	183.20	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	205.85	4.03	179.17	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	CM 2.00	Viršus 3.63 Apačia 179.57	179.57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3483.
	Nr. 2	CM 2.00	Viršus 3.63 Apačia 179.57	179.57	
	Nr. 3	CM 1.50	Viršus 3.63 Apačia 179.57	179.57	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1986 m. 10.10. men. 29 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)