


Fekalinės kanalizacijos šulinio	Nr. 157 KORTELE	89-C-6 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



⊕ x= 6065831.32
y= 577948.69

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 7	
Dangtis	ket.	650		158.84		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	158.84	Ar yra vandens?	—	
Sienos	bet				Ar yra dujų	—	
Dugnas	bet	1000	3.10	155.74			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 3.15			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas Nr.018108		
				Apačia 3.15			
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia 3.10			
	Nr.4	PVC	200	Viršus			
				Apačia 2.30			
	Nr.5	PVC	160	Viršus		2019.08. (kortelės sudarymo data)	
				Apačia 3.05			

Arvydas Černiauskas
Direktorius

