

Raišymo šak

Šulinio

Nr. (50) 195

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Būvintas

Gatvė

89-C-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .9..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175.06	
Žemė				00	175.06	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	423	170.83	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	refo	200	Viršus Apačia	4.30	170.70
	Nr. 2	refo	200	Viršus Apačia	4.37	170.69
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01.3/2968..
						Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
						1985 m. 04. m. 20 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)