

11

ITI Nr. 91^d




<u>Kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (12) <u>207</u>	KORTELE
<u>Бунг+иос</u> (Miestas)	<u>Гнаркос</u> (Gatvė)	<u>89-G-7</u>	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		169.84	
Žemė				00	169.84	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.71	168.13	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	vyz	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1.75	
	Nr. 2	kefo	150	Viršus		
				Apačia	1.78	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Objekto Nr. 01.3/336.0Sudarė Antanas J. J. J.
(parašas) (pavardė)Patikrino Antanas J. J.
(parašas) (pavardė)1985 m. ... mėn. / 5 d.
(Inginio tyrinėjimo data)