


Vanden.
(Kommunikacija)
Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)
(Gatvė)



Nr. () 55 KORTELE
89-C-8
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	bet	650		174.89	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet	1500	2.15	172.74	Pastabos	
Vandiniai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1.77 Apačia 1.77	173.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>9.3/5.84.</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 199.4 m. <u>09</u> mėn. <u>09</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 1.77 Apačia 1.77	173.12	
	Nr. 3	pl.	50	Viršus 1.77 Apačia 1.77	173.12	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		