

Vandentiekio kamera Nr. (12) 181 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Justiniškis, I m. v. 89-D-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)
(0.0)
(1.14)

Vertikalinis
Horizontalinis (2.90)
(1.40)
(0)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x = 26347.47$
 $y = 25407.27$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopečios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketin.</u>	<u>0.65</u>		<u>170.41</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>170.41</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>290x250</u>	<u>3.15</u>	<u>167.26</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pln.</u>	<u>300</u>	<u>Viršus 2.72</u>	<u>167.69</u>
	Nr. 2	<u>pln.</u>	<u>300</u>	<u>Viršus 2.72</u>	<u>167.69</u>
	Nr. 3	<u>ketin.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 2.72</u>	<u>167.69</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u>	
	Nr. 5			<u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
	Nr. 7			<u>Apačia</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-31250.6.</u>
					Sudarė <u>K. P. Petrušas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
					1983 m. <u>02</u> mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)