

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (10) 184 KORTELĖ

Piliūn

(Miestas)

Taikos

(Gatvė)


89-D-10

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	0.65		172.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	grunt.		0	172.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.44 x 2.13	3.20	169.64	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 280 Apačia 170.04	
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 270 Apačia 170.14	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/2524
					Sudarė <i>Kišinskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>SSC</i> (parašas) (pavardė)
					1984 m. kovo mėn. 2 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)