



Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. () 212 KORTELE 89-D-10
 (įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1983 Vilnius Tarkai
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRĖSIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuonis mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis (A)	ketinis	650		176.62
Žemė	grunt.		0	176.62
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	5.53 x 3.55	3.58	173.04

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m
1	1	Šilumin.	pl.	70
	2	—	—	100
	3	—	—	80
	4	—	—	80
	5	Vanden.	—	200
	6	Kabeliai		
2	1	Šilumin.	pl.	70
	2	—	—	100
	3	—	—	70
	4	—	—	70
	5	Vanden.	—	100
	6	Kabeliai		
3	1	Vanden.	pl.	200
	2	Šilumin.	pl.	80
	3	—	—	125
	4	—	—	100
	5	—	—	100
	6	Kabeliai		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? nėra

Pastabos: 1) Atstomai piūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H(A) = 176.76$ Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/2524

Sudarė Kiški (pavardė) (parašas)

Patikrino (pavardė) (parašas)

1984 m. kovo mėn. 2 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)