




F. Kanalizacija *Šulinys* Nr. (*63*) *244* **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius *Taikos*
 (Miestas) (Gatvė) *89-D-10*
 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitenys duoti m)
 (0.00)
 (2.10)

Vertikalinis


Horizontalinis


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>0.65</i>		<i>171.75</i>	Ar yra vandens?
Žemė			<i>0</i>	<i>171.75</i>	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				Pantabos
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>	<i>4.82</i>	<i>166.93</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>asbe.</i>	<i>200</i>	<i>Viršus</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 2	<i>asbe.</i>	<i>200</i>	<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 3	<i>bet.</i>	<i>100</i>	<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 3 ^a	<i>bet.</i>	<i>100</i>	<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 5			<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 6			<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
	Nr. 7			<i>Viršus</i>	
				<i>Apačia</i>	
					Objekto Nr. <i>01-3/21.44...</i>
					Sudarė <i>(parašas) (pavardė)</i>
					Patikrino <i>(parašas) (pavardė)</i>
					19 <i>84</i> m. mėn. d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)