

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kanal sul.</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (12) <u>112</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Justiniškiai, 2mr</u> (Gatvė)		<u>89-2-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

$$x = 26351.80$$

$$y = 25587.17$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ket.</u>	<u>0.65</u>		<u>166.40</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.0</u>	<u>166.40</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.84</u>	<u>162.56</u>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>4.19</u>	<u>162.21</u>
	Nr. 2	<u>Beton.</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>4.21</u>	<u>162.19</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-312885</u>
					Sudarė <u>KPet, Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alkivijus</u> (parašas) (pavardė)
					1982 m. ... <u>12</u> ... mėn. <u>10</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)