


25

ITI Nr. 91

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>kanal.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>18</u>) <u>192</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Justiniškių 2mr.</u> (Gatvė)		<u>89-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 26\ 341.84$
 $y = 25\ 738.03$
 LKS (6065600,84)
 (579398,02)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>6 met.</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>kelvinis</u>	<u>0.65</u>		<u>164.69</u>	
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>164.69</u>	Ar yra vandens? ...
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų? ...
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>			Pastabos ...
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>600</u>	Viršus Apačia <u>4.42</u>	<u>160.27</u>
	Nr. 2	<u>Beton</u>	<u>600</u>	Viršus Apačia <u>4.42</u>	<u>160.27</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>VI-37.2485</u> Sudarė <u>KPėm. Petruškevičius</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>82</u> m. <u>12</u> ... mėn. <u>10</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)