


|                                |           |              |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| F. koral. Nr. (15) 151 KORTELE |           | 89-8-12      |
| (Irenginio pavadinimas)        | (abrisė)  | (plane)      |
| 1978                           | Vilnius   | Sesuvės mpr. |
| (Irenginio pastatymo metal)    | (Miestas) | (Gatvė)      |


## SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:

x 26 322.80  
y 25 775.25

S

Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | bet      | 650          |                      | 166.88    |
| Zemė        |          |              | 0.00                 | 166.88    |
| Sienos      | bet      |              |                      |           |
| Dugnas      | bet      | 3.28 x 3.94  | 6.50                 | 160.38    |

Lipynės 100-100 (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? ..

---

---

Vamzožiai

|       |     |      |               |      |        |
|-------|-----|------|---------------|------|--------|
| Nr. 1 | bet | 1200 | Viršus Apačia | 7.68 | 159.20 |
| Nr. 2 | bet | 1200 | Viršus Apačia | 7.68 | 159.20 |
| Nr. 3 | bet | 500  | Viršus Apačia | 6.93 | 154.95 |
| Nr. 4 | bet | 600  | Viršus Apačia | 6.94 | 154.91 |
| Nr. 5 |     |      | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 6 |     |      | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 7 |     |      | Viršus Apačia |      |        |

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/1800

Sudarė m. J. J. (parašas) (pavardė)

Patikrino m. J. J. (parašas) (pavardė)

1978 m. 12 mėn. 20 d.

(Kortelės sudarymo data)