

Fekalinė kanal. 5 ul. Nr. () 100 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Justiniškių, 89-D-13
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS** **5MG**

Vertikalinis
 Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>5 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	<u>bet.</u>	<u>0.65</u>		<u>175.75</u>		
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>175.75</u>	Ar yra vandens?	
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.18</u>	<u>171.57</u>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.39</u>	<u>171.36</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>89-D-13-24</u> Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u> Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 1984 m. <u>20</u> mėn. <u>21</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>4.39</u>	<u>171.36</u>	
	Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>250</u>	Viršus Apačia <u>4.38</u>	<u>171.37</u>	
	Nr. 4	<u>ker.</u>	<u>250</u>	Viršus Apačia <u>4.28</u>	<u>171.47</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		