

Vandentiekis

Kameras

Nr. (24) 131

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Justiniškis

89-013

(Miestas)


(Gavė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



5M6

K-127a

40.80

51.10

50.55

S

5M6 K125.2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopeč.
Dangtis	Ketin.	0.65		176.55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr.		0.0	176.55	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.20x1.75	3.97	172.58	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ketin.	150	Viršus 3.60	172.95
	Nr. 2	Ketin.	150	Viršus 3.60	172.95
	Nr. 3	Ketin.	100	Viršus 3.60	172.95
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 89-013/2124
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1984 m. kovo mėn. 7 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

+3 lip