

<u>Romanov. fok.</u> Šulinio (Komunikacija)		<u>Bumhtoe</u> (Irenginio pavadinimas) (Miestas)		Nr. (11) 152 ^a KORTELE <u>89-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																									
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRISIMO BRĖŽINYS																																																																											
Vertikalinis																																																																													
Horizontalinis																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 10%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 40%;">Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dengtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>177.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>1000</td> <td>285</td> <td>174.59</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>kefo</td> <td>150</td> <td>Viršus 2.99</td> <td>174.45</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>kefo</td> <td>150</td> <td>Viršus 3.00</td> <td>174.44</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>vyz</td> <td>100</td> <td>Viršus 2.96</td> <td>174.48</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3997. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1987. m. ... 09 ... mėn. 6. d. (Irenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)	Dengtis	ket.	650		177.44		Žemė					Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dūgnas	bet.	1000	285	174.59	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	150	Viršus 2.99	174.45	Nr. 2	kefo	150	Viršus 3.00	174.44	Nr. 3	vyz	100	Viršus 2.96	174.48	Nr. 4			Viršus		Nr. 5			Viršus		Nr. 6			Viršus		Nr. 7			Viršus							Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3997. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1987. m. ... 09 ... mėn. 6. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)																																																																								
Dengtis	ket.	650		177.44																																																																									
Žemė					Ar yra vandens?																																																																								
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																																								
Dūgnas	bet.	1000	285	174.59	Pastabos																																																																								
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	150	Viršus 2.99	174.45																																																																								
	Nr. 2	kefo	150	Viršus 3.00	174.44																																																																								
	Nr. 3	vyz	100	Viršus 2.96	174.48																																																																								
	Nr. 4			Viršus																																																																									
	Nr. 5			Viršus																																																																									
	Nr. 6			Viršus																																																																									
	Nr. 7			Viršus																																																																									
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3997. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1987. m. ... 09 ... mėn. 6. d. (Irenginio tyrinėjimo data)																																																																								