

begonpob. (Kommunikacija) *Восстановление* (Inginio pervedinimas)

Вильнюс (Miestas) *Восстановление* (Gatvė)

kameros

Nr. (23) 2 KORTELE

89-D-13

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

1

45° B

Vertikalinis

Horizontalinis

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(1.80) (2.00) (2.00)

(60) (65) (2.00) (1.50) (2.00)

A d.100 B

2

7 $X=26212.90$
 $Y=25037.15$

8 $X=26213.50$
 $Y=25038.25$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 18.000.111.90. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		182.68	Ar yra vandens?
Žemė			0	182.68	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	3.00 2.00	4.15	178.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	nyr. 150	Viršus 3.55 Apačia	179.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	cu 150	Viršus 3.55 Apačia	179.13	
	Nr. 3		Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-31-39.8.3
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <i>Begonpob.</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <i>Begonpob.</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		198.6 m. 10. mėn. 19 d.
	Nr. 7		Viršus Apačia	141	(Inginio tyrinėjimo data)