


34


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 103 KORTELĖ 89-D-14
(įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1983 Vilnius Taikos
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuonis mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis (A)	ketinis	650		175.52
Žemė	grunt.		0	175.52
Stenos	betonas			
Dugnas	betonas	570 x 4.00	3.69	171.83

Lipynės

(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

nera

Pastabos: 1) Atstumai piūvliuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H(3) = 175.64$

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m
1	1-2	Šilum.	pl.	150
	3	—	—	125
	4	—	—	100
	5	Vand.	—	150
	6	kabeliai		
2	1-2	Šilum.	pl.	50
	3	—	pl.	80
	4	—	—	40
	5	Vand.	pl.	100
	6	kabeliai		
3	1	Vand.	pl.	150
	2-3	Šilum.	pl.	150
	4	—	—	125
	5	—	—	100
	6	kabeliai		
4	1	Vand.	pl.	150
	2-3	Šilum.	—	50
	4	—	—	70

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/2524

Sudarė

Kiškin

(pavardė)

(parašas)

Patikrino

ESL

(pavardė)

(parašas)

1984 m.

kov

mėn. 2 d.

(įrenginio tyrinėjimo data)