

85

Vandentūkis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (7) - 11 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Tai'ko
(Gatvė)

89-D-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>nut. kopijuoti</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis (A)	ket.	0.65		176.54	Ar yra vandens?
Žemė	grun.		0	176.54	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastaba ... <i>4.3</i> = 176.50
Dugnas	bet	260 x 1.50	300	173.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 2.58 Apačia 173.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-3.252.4</i> Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 1984 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 2.58 Apačia 173.96	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	