



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (3) 235 KORTELĖ 89-D-14
 (įrenginio pavadinimas) (abrėžė) (plane) (planšetų nomenklatura)
1983 Silumai Taihoi
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis (D)	keturis	650		167.59
Žemė	grunt.		0	167.59
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	5.53 x 4.04	4.03	163.56
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m
1	1	vandent.	pl.	200
	2-4	Šilumin	pl.	150
	5	—	—	100
	6	Kabeliai		
2	1	Vand.	pl.	200
	2-4	Šilum.	pl.	100
	5	—	—	80
	6	Kabeliai		
3	1-2	Šilum.	pl.	40
	3	—	—	70
	4	—	—	40
	5	vand.	—	100
	6	Kabeliai		
4	1-2	Šilum.	pl.	70
	3	—	—	100
	4	—	—	70
	5	Vand.	—	200
	6	Kabeliai		

Lipynės met. kopėčios
(medžiaga, kiekis)Ar yra dujų? ne

Pastabos: 1) Atstumai piūvliuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) (A) = 167.56

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/2524Sudarė Kiškis (pavardė) Kyjo (parašas)Patikrino Kyjo (pavardė) Kyjo (parašas)1984 m. vasaris mėn. 13 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)