

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (13) 76 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Taikos
(Gatvė)



89-D-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>nut. korp.</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>ket.</i>	0.65		174.30	Ar yra vandens? <i>ne</i>
Žemė	<i>guant.</i>		0	174.30	Ar yra dujų? <i>ne</i>
Sienos	<i>bet.</i>				Pastabos
Dugnas	<i>bet.</i>	215 x 167	2.90	171.40	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket.</i>	150	Viršus 2.48 Apačia 171.82	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-3/2124</i> Sudarė <i>K. K.</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>SSC</i> (parašas) (pavardė) 1944 m. <i>korp.</i> mėn. <i>2</i> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>ket.</i>	150	Viršus 2.48 Apačia 171.82	
	Nr. 3	<i>ket.</i>	100	Viršus 2.50 Apačia 171.80	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	