

<u><i>Ekanalizacija</i></u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>176</u> KORTELE	
<u><i>Vilnius</i></u> (Miestas)		<u><i>Laisvės pr.</i></u> (Gatvė)		<u><i>89-D-15</i></u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 lip. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		166.94		
Žemė			0	166.94	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1000	3.58	163.36	Pastabos	
Vamzžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 3.82	163.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus 3.75	163.19	
	Nr. 3	pl	100	Viršus 2.22	164.72	Objekt. Nr. 01-2-9437
	Nr. 3 ^a	pl	100	Viršus 3.81	163.13	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		19.99 m. 03. mėn. 199d.
	Nr. 7			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)