

Nr. (10) 2 KORTELE

Vandentiekio kamera (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)


Vilnius (Miestas) Justiniškis, Imr. 89-D-15

(Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0.65		168.65	
Žemė	gr.		0.00	168.65	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.93x1.98	4.97	163.68	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pln. 200	Viršus 4.20 Apačia	164.45	
	Nr. 2	pln. 200	Viršus 4.20 Apačia	164.45	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 21-3/250.6

Sudarė 10 Pet. Petrovskis
(parašas) (pavardė)

Patikrino 10 Pet. Petrovskis
(parašas) (pavardė)

1983 m. 83. mėn. 19 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)