


E. Analizacija *Sulinys* Nr. (*9*), *37* KORTELE
 (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)
Vilnius *Laisvės pr.* *89-D-15*
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 7 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		166.99	Ar yra vandens?
Žemė			0	166.99	Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabos
Dugnas	Bet.	1000	3.72	163.27	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	150	Viršus 4.03 162.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ket.	150	Viršus 4.04 162.95	
	Nr. 3	Ket.	200	Viršus 3.72 163.27	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. 01-2-9437
					Sudarė P. R. Rimšas (parašas) (pavardė)
					Patikrino J. J. Kocius (parašas) (pavardė)
					1999 m. 02... mėn. 18 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)