

Fekalinė kanal. sul. Nr. (4) 115 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Kosmoravų pr. 89-90-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketinis</u>	<u>0.65</u>		<u>167.22</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>167.22</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>beton.</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.20</u>	<u>164.02</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asbc.</u>	<u>250</u>	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-37-240-8</u>
				Apačia <u>3.34</u>	
	Nr. 2	<u>asbc.</u>	<u>250</u>	Viršus	
				Apačia <u>3.35</u>	
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus	
				Apačia <u>3.27</u>	
	Nr. 4			Viršus	
Sudarė	Nr. 5			Apačia	Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
1982 m. mėn. d.					(Irenginio tyrinėjimo data)