

Fekalinė
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Kand. rel.
(Inginio pavadinimas)
Ciobiškio
(Gatvė)



Nr. (109) 121 KORTELE
89-D-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>8 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>168.56</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>erštel.</u>		<u>0.00</u>	<u>168.56</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>beton.</u>				Pastabos	
Dūgnas		<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.48</u>	<u>165.08</u>		
Vandėniai	Nr. 1	<u>kraun</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>3.57</u>	<u>164.99</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>kraun</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>3.59</u>	<u>164.99</u>	
	Nr. 3	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.26</u>	<u>166.30</u>	Objekto Nr. <u>01-31-2108</u>
	Nr. 4	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>3.51</u>	<u>165.05</u>	Sudarė <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia			Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			1982 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia			(Inginio tyrinėjimo data)