

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kornal. sul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>124</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kosmonautų pr.</u> (Gatvė)		<u>89-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duotį m)

(8)
(7.93)

2

1

2

2

1

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

2

6.16

6.69

11.84

1

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	0.65		<u>164.83</u>	
Žemė		gr.		0.00	<u>164.83</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	100	3.45	<u>164.38</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc.	250	Viršus Apačia	<u>3.62</u> <u>164.21</u>	
	Nr. 2	asbc.	250	Viršus Apačia	<u>3.59</u> <u>164.24</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/2560</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. R. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1982 m. <u>25. mėn.</u> <u>20 d.</u> (Irenginio tyrinėjimo data)