

vandentiekio kamera (hidr.) Nr. () 195 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavaizdinimas)
Vilnius 89-D-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin.	0.65		169.36	
Žemė	skalda		0.00	169.36	Ar yra vandens?
Sienos	beton.				Ar yra dujų?
Dugnas	beton.	1.47x248	2.90	166.46	Pastabos $H_B = 169.36$
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	200	Viršus 2.36 Apačia 167.00	
	Nr. 2	plien.	200	Viršus 2.36 Apačia 167.00	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-312108.....
					Sudarė <u>K. P. A. S.</u> <u>Petravicius</u>
					Patikrino <u>M. J. S.</u> <u>(parašas) (pavardė)</u>
					1982 m. mėn. 22 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)