

Fekalinė kanal. dul.

Nr. (95) 233 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nilmis

Ciobinskij

89-D-16

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

(o)
(0.48)

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	Kelvin	0.65		168.52	Ar yra vandens?	
Žemė	gr.		0.00	168.52	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dūgnas	bet.	1.00	1.74	166.78		
Vamzčiai	Nr. 1	Kelvin	100	Viršus Apečia 1.82	166.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 81-3/2108 Sudarė <i>K. Petruškevič</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>...</i> (parašas) (pavardė) 1982 m. ... 04 ... mėn. / d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Kelvin	150	Viršus Apečia 1.83	166.69	
	Nr. 3			Viršus Apečia		
	Nr. 4			Viršus Apečia		
	Nr. 5			Viršus Apečia		
	Nr. 6			Viršus Apečia		
	Nr. 7			Viršus Apečia		