

Vandentiekis

kamos

Nr. (2) 17

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

89-D-1

Vilnius

K. Markso

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		181,58	Ar yra vandens?
Žemė			0	181,58	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba: $H_A = 181,57$
Dūgnas	bet.	1,80x2,00	2,43	179,15	
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,98	
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,98	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/4039.....
					Sudarė <i>Šimul</i> <i>Cernauskas</i>
					Patikrino <i>Šimul</i>
					1988 m. 02. mėn. 16. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)