



81

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>K. Markso</u> (Gatvė)	Nr. (<u>26</u>) <u>22</u> KORTELE <u>89-D-1</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		179,47	Ar yra vandens?
Žemė				0	179,47	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	1000	3,88	175,59	
Vandžiai	Nr. 1	9/c	200	Viršus Apačia	4,00	175,47
	Nr. 2	9/c	200	Viršus Apačia	4,03	175,44
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia	2,77	176,70
	Nr. 3 ⁹	ker.	150	Viršus Apačia	3,88	175,59
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>91-3/3524</u>
Sudarė <u>Alina</u> <u>Gerasimovs</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>Alina</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>87</u> m. <u>10</u> mėn. <u>30</u> d.						(Irenginio tyrinėjimo data)