





89

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>K. Markso</u> (Gatvė)		Nr. <u>(28), 40</u> KORTELE <u>89-D-1</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>7</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		179,01	
Žemė				0	179,01	Ar yra vandens? <u>—</u>
Sienos		bet.				Ar yra dujų? <u>—</u>
Dūgnas		bet.	100	3,69	175,32	Pastaba <u>—</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	g/c	200	Viršus Apačia	3,85	175,16
	Nr. 2	g/c	200	Viršus Apačia	3,92	175,09
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	2,60	176,41
	Nr. 3 ^a	ket.	100	Viršus Apačia	3,80	175,21
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrimų institutas						
Objekto Nr. <u>01-2/3524...</u>						
Sudarė <u>Janis Varnikis</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>Janis Varnikis</u> (parašas) (pavardė)						
1987 m. <u>06</u> mėn. <u>30</u> d.						
(Irenginio tyrimo data)						