

<u>KF</u>		<u>šulinio</u>		Nr. <u>(2) 43</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>89-D-1</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>K. Markso</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

K205

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met.
Dangtis		ket.	650		178,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	178,18	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3,11	175,07	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	3,29	174,89
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	3,30	174,88
	Nr. 3	ker.	100	Viršus Apačia	3,20	174,98
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINĖ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/3524</u> ...	
Sudarė	<u>(Parašas)</u> Cerniauskas
Patikrino	<u>(Parašas)</u> ...
1978 m. ... 04 ... mėn. 30 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	