

Vand. kameros Nr. (2) 134 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Patikrinimas
(Miestas) (Gatvė) 89-D-2
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIUOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

9m6

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... t. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		171.81	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	171.81	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos ... 171.78
Dūgnas	bet.	2.1 x 2.05	2.01	169.80	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	150	Viršus 1.66 Apačia 170.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ret.	150	Viršus 1.66 Apačia 170.14	
	Nr. 3	Ret.	150	Viršus 1.66 Apačia 170.14	
	Nr. 4	Ret.	150	Viršus 1.66 Apačia 170.14	Objekto Nr. 01-3-344...
	Nr. 5	Ret.	100	Viršus 0.20 Apačia 171.61	Sudarė <u>Paulius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino <u>Alius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	1974 m. mėn. 24 d. (Irenginio tyrinėjimo data)