

74

ITI Nr. 91^a




Edk. Kan. šulinio Nr. (16) 141 KORTELE
 (Komunikacija) (Inžiniero pavadėnimas)
Vilnius (Miestas) Paiklaicių m. (Gatvė) 89-D-2
 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		171.62	
Žemė			0.0	171.62	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	2.54	169.08	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	Per. 200	Viršus	2.67	168.95
	Nr. 2	Per. 200	Apačia	2.67	168.95
	Nr. 3	Per. 170	Viršus	2.67	168.95
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objektas Nr. 81-31-3491.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 11. ... mėn. 18. d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)